

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ АНТИФРИЗА (ОЖ)

№ XXXXXX/XXXXX-XXXXXX от 01.09.2023

ВНИМАНИЕ



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ низкотемпературной охлаждающей жидкости указывает на невысокое содержание гликоля, повышенную загрязненность механическими частицами и несоответствие температуры кристаллизации. Рекомендуется залить свежей жидкости.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Общее загрязнение		
Уровень загрязненности	РП к Coolcheck 2	большое количество черного осадка
Низкотемпературные показатели		
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D 97	-33.1
Состояние объекта анализа		
Цвет	РП к Coolcheck 2	желтый
Физико-химические показатели		
Концентрация гликоля, %	РП к Coolcheck 2	40.5
Концентрация нитритов, ppm	РП к Coolcheck 2	N/A
Определение типа антифриза	РП к Coolcheck 2	смесь
Прозрачность	РП к Coolcheck 2	прозрачный
Температура кипения, °C	РП к Coolcheck 2	105

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Договор	XXXXXX XX.XX.XX.XX.XX.XX
Организация	XXX "XXXXXXXXXX XXXXXXXX"
Контактное лицо	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Рабочий телефон	-
Мобильный телефон	+X XXX XXX XX XX
Электронная почта	X.XXXXXX@XXXXXXXXXX.XXX

ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ И ТОЧКА ОТБОРА

Учетный номер	-
Тип оборудования	XXXXXXXXXX
Производитель и модель	-
Точка отбора пробы	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Срок службы	-
Ёмкость бака	-
Срок эксплуатации	-
Долив ОЖ	-

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА (ОЖ)

Номер пробы	XXXXXXXX
Дата отбора пробы	XX.XX.XXXX
Производитель и марка	XXX "XXXXXXXXXXXX" XX% XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Класс	-
Состояние	XXXXXXXXXXXX