

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ АНТИФРИЗА (ОЖ)

№ XXXXXX/XXXXX-XXXXXX от 29.05.2025

ВНИМАНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Договор	-
Организация	XXX "XXXXX XXX"
Контактное лицо	XXXXXXXXXX XXXXXX
Рабочий телефон	-
Мобильный телефон	+X XXX XXX XXXX
Электронная почта	X.XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XX

ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ И ТОЧКА ОТБОРА

Учетный номер	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Тип оборудования	-
Производитель и модель	-
Точка отбора пробы	-
Срок службы	-
Ёмкость бака	-
Срок эксплуатации	-
Долив ОЖ	-

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА (ОЖ)

Номер пробы	X
Дата отбора пробы	XX.XX.XXXX
Производитель и марка	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Класс	-
Состояние	XXXXXXXXXXXX

ФОТО ПРОБЫ



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели для работающей ОЖ в норме, если изначально был 40% пропиленгликоль, но внешний вид говорит о критическом загрязнении системы, поэтому рекомендуется замена на свежую ОЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Общее загрязнение		
Уровень загрязненности	РП к Coolcheck 2	Следы
Физико-химические показатели		
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D 97	-25.8
Плотность при 15°C, г/см³	ГОСТ Р 57037	1.0424
Концентрация гликоля, %	РП к Coolcheck 2	38.5
Концентрация нитритов, ppm	РП к Coolcheck 2	N/A
Определение типа антифриза	РП к Coolcheck 2	Смесь
Прозрачность	РП к Coolcheck 2	Мутный
Температура кипения, °C	РП к Coolcheck 2	104.4
Цвет	РП к Coolcheck 2	Коричневый
Водородный показатель pH, ед.	РП к pH-метру	7.8
Дополнительные испытания		
Щелочность, мл	ГОСТ 28084	8.5